

# 北前天車欄杆鏽蝕情況報告

## 中區污水處理廠功能提升工程(一)

契約編號：(106)C1061228

承包廠商：台耐企業有限公司

施工項目：施工後照片

日期：108.02.14

說明：安全母索立柱鏽蝕嚴重



說明：下橫桿鏽蝕穿孔



說明：下橫桿鏽蝕穿孔



說明：上橫桿鏽蝕狀況



說明：立柱厚度 10mm 尚屬完整



說明：北前

廠商建議：立柱與角鐵橫梁厚度較厚情況尚佳，上下橫桿為 50\*25 方管規格已鏽蝕嚴重建議更新。

另北前西側安全母索鏽蝕嚴重，建議更換所有母索伸縮器及環首螺絲亦不良建議更新另立柱間距較大建議配合橫梁加密。

**南前**

南前欄杆為圓管製作雖有鏽蝕，但尚屬安全

說明：北前西側天車安全母索損壞



說明：北前西側天車安全母索損壞



說明：北前東側伸縮器



說明：北前西側伸縮器



說明：北前西側上限配重片掉落



說明：南前天車欄杆



--	--