

「全國水環境改善計畫」

高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：

查核日期：

| | | | |
|---------|--|----------|---------------|
| 分項案件名稱： | 中區污水處理廠功能提升計畫-中區污水處理廠功能提升工程（一） | 核定批次：第二批 | 執行機關：高雄市政府水利局 |
| 目前執行進度： | <input type="checkbox"/> 提案及核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理階段 | | 補助機關：內政部營建署 |

| 一、提案階段及核定階段 | 查核結果 | 備註/查核情形說明 | |
|------------------|------------------|---|---|
| 1.會議舉辦訊息 | ■ 符合 □ 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/817792aa-56ec-462d-9958-10e368234478/1061128%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%832%E5%B7%A5%E7%A8%8BOK%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (P.9~10) | |
| 2.會議紀錄 | ■ 符合 □ 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/817792aa-56ec-462d-9958-10e368234478/1061128%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%832%E5%B7%A5%E7%A8%8BOK%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄六) | |
| 3.提報作業之實質審查與現勘紀錄 | ■ 符合 □ 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/817792aa-56ec-462d-9958-10e368234478/1061128%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%832%E5%B7%A5%E7%A8%8BOK%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄七) | |
| 4.整體計畫工作計畫書 | ■ 符合 □ 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/817792aa-56ec-462d-9958-10e368234478/1061128%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%832%E5%B7%A5%E7%A8%8BOK%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf | |
| 5.分項案件之工程位置座標 | ■ 符合 □ 不符 | 22.586131, 120.287221 | |
| 6.提案簡報(含預期成效及效益) | ■ 符合 □ 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/df6ee43f-1908-4110-a570-c2db38d51cad/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf | |
| 7.生態及環境檢核資料 | (1)生態關注區位圖 | □ 符合 □ 不符 | 無辦理 |
| | (2)生態議題分析 | ■ 符合 □ 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/817792aa-56ec-462d-9958-10e368234478/1061128%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%832%E5%B7%A5%E7%A8%8BOK%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四) |
| | (3)生態保育措施 | ■ 符合 □ 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/817792aa-56ec-462d-9958-10e368234478/1061128%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%832%E5%B7%A5%E7%A8%8BOK%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四) |
| | (4)生態保全對象及施工擾動範圍 | ■ 符合 □ 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/817792aa-56ec-462d-9958-10e368234478/1061128%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%832%E5%B7%A5%E7%A8%8BOK%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四) |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|---|
| | (5)位置 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/817792aa-56ec-462d-9958-10e368234478/1061128%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%832%E5%B7%A5%E7%A8%8BOK%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四) |
| | (6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 無辦理 |
| 8.修正後整體計畫工作計畫書 | | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/817792aa-56ec-462d-9958-10e368234478/1061128%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%832%E5%B7%A5%E7%A8%8BOK%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf |
| 9.複評及考核小組會議意見對照表 | | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/04fb9109-2266-4ee7-8399-ea07df9abd20/1125%E9%99%84%E4%BB%B6%E4%B8%80%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%8E%A7%E7%AE%A1%E7%AC%AC123%E6%89%B9%E6%AC%A1%E5%9B%9E%E6%87%89%E8%BE%A6%E7%90%86%E6%83%85%E5%BD%A2%E8%A1%A8%E3%80%90%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%B1%80%E3%80%91.pdf?id=245270 |
| 二、規劃設計階段 | | 查核結果 | 備註/查核情形說明 |
| 1.會議舉辦訊息 | | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/b87535e3-af8d-4593-bf48-e081540efe91/1070926%E7%B4%B0%E9%83%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E6%9C%83%E8%AD%B0%E9%96%8B%E6%9C%83%E9%80%9A%E7%9F%A5.pdf |
| 2.會議紀錄 | | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/b87535e3-af8d-4593-bf48-e081540efe91/1070926%E7%B4%B0%E9%83%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf |
| 3.現勘紀錄 | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 無辦理 |
| 4.生態及環境檢核資料 | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 無辦理 |
| 5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊 | | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 無辦理 |
| 三、施工階段 | | 查核結果 | 備註/查核情形說明 |
| 1.相關會議舉辦訊息 | | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/b87535e3-af8d-4593-bf48-e081540efe91/1071226%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E5%8D%94%E8%AA%BF%E6%9C%83.pdf |
| 2.會議紀錄 | | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/b87535e3-af8d-4593-bf48-e081540efe91/1071226%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf |
| 3.現勘紀錄 | | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | https://uploads.strikinglycdn.com/files/af6196ec-bc80-444c-9b94-bb98598d88d5/1080214%E4%B8%AD%E5%8D%80%E6%B1%A1%E6%B0%B4%E8%99%95%E7%90%86%E5%BB%A0%E5%8C%97%E5%89%8D%E5%A4%A9%E8%BB%8A%E6%AC%84%E6%9D%86%E9%8F%BD%E8%9D%95%E6%83%85%E6%B3%81%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf |
| 4.工程基本資料 | (1)工程位置座標 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 22.586131, 120.287221 |
| | (2)主要工項 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | 1. 旗津抽水站增設一組固定式自動攔污機組。 2. 進流抽水站、北前處理站、污泥脫水機房及南放流站之固定式起重機（動力、傳動、控制及電纜線等）修善更新及除鏽油漆。 3. 進流抽水站及污泥脫水機房氣體偵測器汰換。 4. 北前處理站避雷針汰換更新。 |

| | | | |
|--------------------|--|--|---|
| | | | 5. 進流抽水站2組抽水機組夾管式流量計更新。 6. 脫水機房既有7組無軸式螺旋輸送桿及襯墊汰換更新。 7. 初沉池可程式控制系統更新。 8. 既有 R 型消防受信總機因雷擊損壞汰換更新。 |
| (3)核定金額 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 新台幣12,000,000元（中央款1,104萬元，地方款96萬元） |
| (4)預算金額 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 新台幣12,000,000元 |
| (5)決標金額 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 新台幣9,671,506元 |
| (6)施工廠商 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 台耐企業有限公司 |
| (7)開工日期 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 108年1月3日 |
| (8)完工日期 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 108年6月27日 |
| (9)按月施工進度 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | https://uploads.strikinglycdn.com/files/b87535e3-af8d-4593-bf48-e081540efe91/1080131%E7%AC%AC2%E6%AC%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%8D%94%E8%AA%BF%E6%9A%A8%E9%80%B2%E5%BA%A6%E6%9C%83%E8%AD%B0.pdf |
| (10)異常事件處置概況 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 無辦理。 |
| (11)生態保育措施執行情形 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 無辦理。 |
| (12)施工前中後照片 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | https://uploads.strikinglycdn.com/files/af6196ec-bc80-444c-9b94-bb98598d88d5/1080627%E4%B8%AD%E5%8D%80%E6%B1%A1%E6%B0%B4%E8%99%95%E7%90%86%E5%BB%A0%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%8F%90%E5%8D%87%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf |
| 5.全民督工專線 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 0800-009-609。 |
| 6.意見交換專區 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 無辦理 |
| 7.專人聯繫窗口 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 林鈺翔 07-5714161#123 |
| 8.生態環境檢核資料 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 無辦理 |
| 9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 無辦理 |
| 四、維護管理階段 | 查核結果 | | 備註/查核情形說明 |
| 生態環境監測資料 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 | | 無辦理 |

檢核人員：