

「全國水環境改善計畫」

高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：

查核日期：

分項案件名稱：	高雄市污水下水道系統大樹污水區第三期第二標工程	核定批次：第三批	執行機關：高雄市政府水利局
目前執行進度：	<input type="checkbox"/> 提案及核定階段 <input checked="" type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段 <input type="checkbox"/> 維護管理階段		補助機關：內政郭營建署

一、提案階段及核定階段	查核結果	備註/查核情形說明	
1. 會議舉辦訊息	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8e8eca1d-1bb1-41d7-9dc8-688886382ea2/1%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (P.10~11)	
2. 會議紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8e8eca1d-1bb1-41d7-9dc8-688886382ea2/1%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄五)	
3. 提報作業之實質審查與現勘紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/b923b847-0c2d-4d78-871e-365e47466f0f/1080305%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E5%8A%83%E6%9B%B8%E5%AF%A9%E6%A0%B8%E5%8F%8A%E7%8F%BE%E5%8B%98%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%A8%98%E9%8C%84.pdf	
4. 整體計畫工作計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8e8eca1d-1bb1-41d7-9dc8-688886382ea2/1%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf	
5. 分項案件之工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	TWD97座標，X：192347、Y：2512080	
6. 提案簡報(含預期成效及效益)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8e8eca1d-1bb1-41d7-9dc8-688886382ea2/3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%AC%AC%E6%89%B9%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E7%B0%A1%E5%A0%B1.pdf	
7. 生態及環境檢核資料	(1) 生態關注區位圖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
	(2) 生態議題分析	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8e8eca1d-1bb1-41d7-9dc8-688886382ea2/1%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(3) 生態保育措施	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8e8eca1d-1bb1-41d7-9dc8-688886382ea2/1%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(4) 生態保全對象及施工擾動範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8e8eca1d-1bb1-41d7-9dc8-688886382ea2/1%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)

	(5)位置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8e8eca1d-1bb1-41d7-9dc8-688886382ea2/1%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
8.修正後整體計畫工作計畫書		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8e8eca1d-1bb1-41d7-9dc8-688886382ea2/1%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf
9.複評及考核小組會議意見對照表		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/b923b847-0c2d-4d78-871e-365e47466f0f/%E8%A4%87%E8%A9%95%E5%8F%8A%E8%80%83%E6%A0%B8%E5%B0%8F%E7%B5%84%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%9C%83%E8%AD%B0%E6%84%8F%E8%A6%8B%E5%9B%9E%E8%A6%86%E8%A1%A8.pdf
二、規劃設計階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/b923b847-0c2d-4d78-871e-365e47466f0f/1090203%E5%9F%BA%E8%A8%AD%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E6%9C%83%E7%B4%80%E9%8C%84%E5%8F%8A%E9%80%9A%E7%9F%A5%E5%96%AE.pdf
2.會議紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/b923b847-0c2d-4d78-871e-365e47466f0f/1090504%E7%B4%B0%E8%A8%AD%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E6%9C%83%E7%B4%80%E9%8C%84%E5%8F%8A%E9%80%9A%E7%9F%A5%E5%96%AE.pdf
3.現勘紀錄		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
4.生態及環境檢核資料		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/b923b847-0c2d-4d78-871e-365e47466f0f/1090420%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/b923b847-0c2d-4d78-871e-365e47466f0f/1090420%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
三、施工階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.相關會議舉辦訊息		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
2.會議紀錄		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
3.現勘紀錄		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
4.工程基本資料	(1)工程位置座標	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(2)主要工項	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(3)核定金額	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(4)預算金額	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(5)決標金額	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	

	(6)施工廠商	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(7)開工日期	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(8)完工日期	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(9)按月施工進度	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(10)異常事件處置概況	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(11)生態保育措施執行情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(12)施工前中後照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
5.全民督工專線		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
6.意見交換專區		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
7.專人聯繫窗口		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
8.生態環境檢核資料		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
四、維護管理階段		查核結果	備註/查核情形說明
生態環境監測資料		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。

檢核人員：