

「全國水環境改善計畫」

高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：水利署第六河川局

查核日期：109/08/12

分項案件名稱：	愛河水環境改善-北屋排水及草潭埤水環境營造計畫	核定批次：第三批	執行機關： 高雄市政府水利局
目前執行進度：	<input type="checkbox"/> 提案及核定階段 <input checked="" type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段 <input type="checkbox"/> 維護管理階段		補助機關： 水利署第六河川局

一、提案階段及核定階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%84%E7%92%84%9B0%85%A2%83%86%94%89%5%96%84%8A%88%87%95%AB%85%87%8A%5%4%BD%9C%88%8A%88%87%95%AB%86%9B%88.pdf (P.16~19)
2.會議紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%84%E7%92%84%9B0%85%A2%83%86%94%89%5%96%84%8A%88%87%95%AB%85%87%8A%5%4%BD%9C%88%8A%88%87%95%AB%86%9B%88.pdf (附錄七)
3.提報作業之實質審查與現勘紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8bbd8947-f76c-4b82-bdc9-3a9252fbec64/1080220%8F%BE%5%A0%84%5%8B%98%6%5%8%6%9C%83%88%AD%80%7%84%9%8C%84.pdf
4.整體計畫工作計畫書		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%84%E7%92%84%9B0%85%A2%83%86%94%89%5%96%84%8A%88%87%95%AB%85%87%8A%5%4%BD%9C%88%8A%88%87%95%AB%86%9B%88.pdf
5.分項案件之工程位置座標		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/8bbd8947-f76c-4b82-bdc9-3a9252fbec64/1080220%8F%BE%5%A0%84%5%8B%98%6%5%8%6%9C%83%88%AD%80%7%84%9%8C%84.pdf
6.提案簡報(含預期成效及效益)		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%84%E7%92%84%9B0%85%A2%83%86%94%89%5%96%84%8A%88%87%95%AB%85%87%8A%5%4%BD%9C%88%8A%88%87%95%AB%86%9B%88.pdf
7.生態及環境檢核資料	(1)生態關注區位圖	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符	無辦理
	(2)生態議題分析	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%84%E7%92%84%9B0%85%A2%83%86%94%89%5%96%84%8A%88%87%95%AB%85%87%8A%5%4%BD%9C%88%8A%88%87%95%AB%86%9B%88.pdf (附錄四)
	(3)生態保育措施	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%84%E7%92%84%9B0%85%A2%83%86%94%89%5%96%84%8A%88%87%95%AB%85%87%8A%5%4%BD%9C%88%8A%88%87%95%AB%86%9B%88.pdf (附錄四)
	(4)生態保全對象及施工擾動範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%84%E7%92%84%9B0%85%A2%83%86%94%89%5%96%84%8A%88%87%95%AB%85%87%8A%5%4%BD%9C%88%8A%88%87%95%AB%86%9B%88.pdf (附錄四)
	(5)位置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%84%E7%92%84%9B0%85%A2%83%86%94%89%5%96%84%8A%88%87%95%AB%85%87%8A%5%4%BD%9C%88%8A%88%87%95%AB%86%9B%88.pdf (附錄四)
	(6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符	無辦理
8.修正後整體計畫工作計畫書		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/c25d4fdb-1768-47d1-a058-2eabe91c58a6/1%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%84%E7%92%84%9B0%85%A2%83%86%94%89%5%96%84%8A%88%87%95%AB%85%87%8A%5%4%BD%9C%88%8A%88%87%95%AB%86%9B%88.pdf

9.複評及考核小組會議意見對照表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%8B8.pdf
二、規劃設計階段	查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
2.會議紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
3.現勘紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
4.生態及環境檢核資料	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/64aa8a9d-d338-4ea7-821f-35b4066e7ef4/%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A_E5%8C%97%E5%B1%8B%E6%8E%92%E6%B0%B4%E5%8F%8A%E8%8D%89%E6%BD%AD%E5%9FA4%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%87%9F%E9%80%A0%E8%A8%88%E7%95%AB.pdf
5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/64aa8a9d-d338-4ea7-821f-35b4066e7ef4/%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A_E5%8C%97%E5%B1%8B%E6%8E%92%E6%B0%B4%E5%8F%8A%E8%8D%89%E6%BD%AD%E5%9FA4%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%87%9F%E9%80%A0%E8%A8%88%E7%95%AB.pdf
三、施工階段	查核結果	備註/查核情形說明
1.相關會議舉辦訊息	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
2.會議紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
3.現勘紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
4.工程基本資料	(1)工程位置座標	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(2)主要工項	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(3)核定金額	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(4)預算金額	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(5)決標金額	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(6)施工廠商	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(7)開工日期	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(8)完工日期	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(9)按月施工進度	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
	(10)異常事件處置概況	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符

	(11)生態保育措施執行情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	(12)施工前中後照片	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
5.全民督工專線		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
6.意見交換專區		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
7.專人聯繫窗口		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
8.生態環境檢核資料		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
四、維護管理階段	查核結果	備註/查核情形說明	
生態環境監測資料	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符		

檢核人員：