

「全國水環境改善計畫」

高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：水利署第六河川局

查核日期：109/08/12

分項案件名稱：	鳳山溪都市水環境營造計畫-民安橋下游左右岸生態緩坡營造	核定批次：第一批	執行機關： 高雄市政府水利局
目前執行進度：	<input type="checkbox"/> 提案及核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理階段		補助機關： 水利署第六河川局

一、提案階段及核定階段	查核結果	備註/查核情形說明	
1.會議舉辦訊息	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%84%7%92%0%5%A2%83%8%A8%88%7%95%AB-%E6%9C%83%5%BE%8C%4%BF%AE%6%AD%3V2.pdf (P.9~10)	
2.會議紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%84%7%92%0%5%A2%83%8%A8%88%7%95%AB-%E6%9C%83%5%BE%8C%4%BF%AE%6%AD%3V2.pdf (附錄一)	
3.提報作業之實質審查與現勘紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%84%7%92%0%5%A2%83%8%A8%88%7%95%AB-%E6%9C%83%5%BE%8C%4%BF%AE%6%AD%3V2.pdf (附錄六)	
4.整體計畫工作計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%84%7%92%0%5%A2%83%8%A8%88%7%95%AB-%E6%9C%83%5%BE%8C%4%BF%AE%6%AD%3V2.pdf	
5.分項案件之工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	N=22.5884954 E=120.3507397	
6.提案簡報(含預期成效及效益)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/9a43b4a8-4f05-42cb-ae33-0a2154bebad0/1060908%E9%B3%B3%E5%B1%E6%BA%AA%5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3%6%0%84%8%88%7%95%ABA1%206%5%0%8F%9%A0%85 %E6%8F%90%6%A1%88%7%0%5%A1%5%A0%1.pdf	
7.生態及環境檢核資料	(1)生態關注區位圖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
	(2)生態議題分析	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%84%7%92%0%5%A2%83%8%A8%88%7%95%AB-%E6%9C%83%5%BE%8C%4%BF%AE%6%AD%3V2.pdf (附錄五)
	(3)生態保育措施	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%84%7%92%0%5%A2%83%8%A8%88%7%95%AB-%E6%9C%83%5%BE%8C%4%BF%AE%6%AD%3V2.pdf (附錄五)
	(4)生態保全對象及施工擾動範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E9%B3%B3%E5%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D%E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%84%7%92%0%5%A2%83%8%A8%88%7%95%AB-%E6%9C%83%5%BE%8C%4%BF%AE%6%AD%3V2.pdf (附錄五)
	(5)位置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-

			%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D %E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83% E8%A8%88%E7%95%AB-%E6%9C%83%E5%BE%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3V2.pdf (附錄五)
	(6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
8.修正後整體計畫工作計畫書		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%8-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D %E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83% E8%A8%88%E7%95%AB-%E6%9C%83%E5%BE%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3V2.pdf
9.複評及考核小組會議意見對照表		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/4b6eabcb-840b-459c-9521-e74fe0d161c5/1060825%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%8-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E6%BA%AA(%E5%90%AB%E5%89%8D %E9%8E%AE%E6%B2%B3)%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83% E8%A8%88%E7%95%AB-%E6%9C%83%E5%BE%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3V2.pdf (附錄七)
二、規劃設計階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E7%B4%B0%E9%83%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E9%96%8B%E6%9C%83%E9%80%9A%E7%9F%A5%E5%96%AE.pdf
2.會議紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E7%B4%B0%E9%83%A8%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%A8%98%E9%8C%84.pdf
3.現勘紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E5%9C%B0%E6%96%8B%E8%AA%AA%E6%98%8E%E6%9C%83%E7%8F%BE%E5%8B%98.pdf
4.生態及環境檢核資料		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%8E%8%87%AA%E8%A9%95%E8%A1%A8-%E6%B0%91%E5%AE%89%E6%A9%8B.pdf?id=247589
5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%8E%8%87%AA%E8%A9%95%E8%A1%A8-%E6%B0%91%E5%AE%89%E6%A9%8B.pdf?id=247589
三、施工階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.相關會議舉辦訊息		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E5%8D%94%EA%BF%E6%9C%83.pdf
2.會議紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E5%8D%94%EA%BF%E6%9C%83.pdf
3.現勘紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E6%9C%83%E5%8B%98%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf
4.工程基本資料	(1)工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	N=22.5884954 E=120.3507397
	(2)主要工項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	漿砌塊石護坡478m、漿砌塊石緩坡(左、右岸)共1,566m、水岸步道937m、景觀節點4處(含雙樹穴)、新植植栽712株、移植喬木227株、人行景觀橋梁1座及觀景平台一座。
	(3)核定金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	130,479.920千元【原契約84,810千元+後續擴充28,007.883千元+第一次變更17,662.037千元】
	(4)預算金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	106,690千元
	(5)決標金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	104,000千元
	(6)施工廠商	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	園泰營造股份有限公司
	(7)開工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	107/01/10申報開工

	(8)完工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	108/11/21
	(9)按月施工進度	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	107/01月 : 1.00% 107/02月 : 3.71% 107/03月 : 3.76% 107/04月 : 4.10% 107/05月 : 8.62% 107/06月 : 12.08% 107/07月 : 14.45% 107/08月 : 14.99% 107/09月 : 17.28% 107/10月 : 21.04% 107/11月 : 27.77% 107/12月 : 32.72% 108/01月 : 39.48% 108/02月 : 43.97% 108/03月 : 50.41% 108/04月 : 58.82% 108/05月 : 69.58% 108/06月 : 73.84% 108/07月 : 78.97% 108/08月 : 84.12% 108/09月 : 90.08% 108/10月 : 97.54% 108/11月 : 100.0%
	(10)異常事件處置概況	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符	本工程無特殊異常事件
	(11)生態保育措施執行情形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/bf29d4c1-cb79-4d39-8a36-2f34ef0ee97a/%E6%B0%91%E5%AE%89%E6%A9%8B%E4%B8%8B%E6%B8%8B%E5%B7%A6%E5%8F%B3%E5%B2%B8%E7%94%9F%E6%85%8B%E7%B7%A9%E5%9D%A1%E7%87%9F%E9%80%A0_E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
	(12)施工前中後照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E4%B8%AD%E5%BE%8C.pdf
5.全民督工專線		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	0800-009-609
6.意見交換專區		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://pwbroad.kcg.gov.tw/ChiefMail/
7.專人聯繫窗口		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	承辦人員：高雄市政府水利局 區域排水科 林工程員祐聖(07-7995678分機2152)
8.生態環境檢核資料		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E4%B8%AD%E5%BE%8C.pdf
9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E4%B8%AD%E5%BE%8C.pdf
四、維護管理階段	查核結果	備註/查核情形說明	
生態環境監測資料		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1bb36692-69f1-4fb4-96a7-a8780fe62f5e/%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E8%87%AA%E8%A9%95%E8%A1%A8-%E6%B0%91%E5%AE%89%E6%A9%8B.pdf

檢核人員：