

「全國水環境改善計畫」

高雄市政府資訊公開查核表

查核機關：

查核日期：

分項案件名稱：	中區污水處理廠功能提升計畫-中區污水處理廠海洋放流管檢修及防蝕工程	核定批次：第一批	執行機關：高雄市政府水利局
目前執行進度：	<input type="checkbox"/> 提案及核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理階段		補助機關：內政部營建署

一、提案階段及核定階段	查核結果	備註/查核情形說明	
1. 會議舉辦訊息	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (P.7)	
2. 會議紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄五)	
3. 提報作業之實質審查與現勘紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄七)	
4. 整體計畫工作計畫書	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf	
5. 分項案件之工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	120.287221, 22.586131	
6. 提案簡報(含預期成效及效益)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/fcf0ba0e-fec5-45ac-bec7-1f1045567e26/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A8%88%E7%95%AB%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%89%B9%E6%AC%A1AII%207%E9%A0%85%E6%8F%90%E6%A1%88%E7%B0%A1%E5%A0%B11.pdf	
7. 生態及環境檢核資料	(1) 生態關注區位圖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
	(2) 生態議題分析	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(3) 生態保育措施	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(4) 生態保全對象及施工擾動範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)
	(5) 位置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄四)

	(6)異常狀況處理計畫及生態保育措施自主檢查表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
8.修正後整體計畫工作計畫書		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf
9.複評及考核小組會議意見對照表		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b0669fd-4b5b-4075-a94d-f289354b41ff/1060908%E6%84%9B%E6%B2%B3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%95%B4%E9%AB%94%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8.pdf (附錄八)
二、規劃設計階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.會議舉辦訊息		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
2.會議紀錄		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
3.現勘紀錄		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
4.生態及環境檢核資料		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
5.生態檢核結果納入規劃設計辦理情形等資訊		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理
三、施工階段		查核結果	備註/查核情形說明
1.相關會議舉辦訊息		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/e7c6cf8d-e312-4427-93a2-5e00cb845f32/1070326%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9C%83%E5%8B%98%E7%B4%80%E9%8C%84%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BE%E6%B5%81%E7%AE%A1%E6%A1%88%E7%8F%BE%E5%8B%98%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf
2.會議紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/e7c6cf8d-e312-4427-93a2-5e00cb845f32/1070326%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9C%83%E5%8B%98%E7%B4%80%E9%8C%84%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BE%E6%B5%81%E7%AE%A1%E6%A1%88%E7%8F%BE%E5%8B%98%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf
3.現勘紀錄		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/e7c6cf8d-e312-4427-93a2-5e00cb845f32/1070326%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%AE%8A%E6%9B%B4%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9C%83%E5%8B%98%E7%B4%80%E9%8C%84%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BE%E6%B5%81%E7%AE%A1%E6%A1%88%E7%8F%BE%E5%8B%98%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf
4.工程基本資料	(1)工程位置座標	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	120.287221, 22.586131
	(2)主要工項	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	1. 陰極防蝕工程(四處陽極地床、四座整流器、負極排流、參考電極等設施) 2. 更新部分海洋放流管擴散肘管(100mm、120mm、140mm)共計69支
	(3)核定金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	27,450,467元
	(4)預算金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	27,450,467元
	(5)決標金額	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	21,980,000元

	(6)施工廠商	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	冠淵工程有限公司
	(7)開工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	106/12/15
	(8)完工日期	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	107/7/26
	(9)按月施工進度	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	107/1月34.1%、2月42.3%、3月68.3%、4月95.3%、5月99.8%、6月99.8%、7月100%
	(10)異常事件處置概況	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
	(11)生態保育措施執行情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
	(12)施工前中後照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/1e530a7c-f8ca-4071-852f-48f20b31c1f6/%E4%B8%AD%E5%8D%80%E6%B1%A1%E6%B0%B4%E8%99%95%E7%90%86%E5%BB%A0%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BE%E6%B5%81%E7%AE%A1%E6%AA%A2_%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%89%8D%E4%B8%AD%E5%BE%8C%E7%85%A7%E7%89%87.pdf
5.全民督工專線		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	0800-009-609。
6.意見交換專區		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	設置民眾陳情專線1999
7.專人聯繫窗口		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	吳華僑 07-7995678#2205
8.生態環境檢核資料		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
9.生態檢核結果納入施工計畫改善情形		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	無辦理。
四、維護管理階段		查核結果	備註/查核情形說明
生態環境監測資料		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	https://uploads.strikinglycdn.com/files/a003bc22-2aa6-4250-884e-f8e69faa12f7/108%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BE%E6%B5%81%E7%AE%A1%E6%A1%88%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%AD%A3%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9B%A3%E6%B8%AC%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf (108海洋放流管案第三季海域環境監測分析報告書) https://uploads.strikinglycdn.com/files/a003bc22-2aa6-4250-884e-f8e69faa12f7/108%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BE%E6%B5%81%E7%AE%A1%E6%A1%88%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9B%A3%E6%B8%AC%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf (108海洋放流管案第四季海域環境監測分析報告書) https://uploads.strikinglycdn.com/files/a003bc22-2aa6-4250-884e-f8e69faa12f7/109%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BE%E6%B5%81%E7%AE%A1%E6%A1%88%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%AD%A3%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9B%A3%E6%B8%AC%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf (109海洋放流管案第一季海域環境監測分析報告書) https://uploads.strikinglycdn.com/files/a003bc22-2aa6-4250-884e-f8e69faa12f7/109%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%94%BE%E6%B5%81%E7%AE%A1%E6%A1%88%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%AD%A3%E6%B5%B7%E5%9F%9F

		%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9B%A3%E6%B8%AC%E5%88%86%E6%9E%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf (109海洋放流管案第二季海域環境監測分析報告書)
--	--	---

檢核人員：